



# ПРАЙС ЛИСТ НА ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ К ЭЛЕКТРОННЫМ ВЕСАМ, АНАЛИЗАТОРАМ ВЛАЖНОСТИ И ВЯЗКОСТИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

**ПРАЙС-ЛИСТ**

Опции и аксессуары к электронным весам, анализаторам влажности и вязкости от A&D Co (Япония)

ООО "Эй энд Ди РУС" - дочерняя компания A&D Company, Ltd. Япония предлагает бесплатные семинары, обучение, презентации, подключение, установку и подбор программ работы на оборудовании, а также сервисное обслуживание, организацию поверки и разработки методик измерения, технические консультации.

**Таблица подключения внешних устройств универсального применения к различным сериям весов**

Серия	BM	GH	GR	HR-A HR-AZ	GX/GF	DX/DL DL-WP/DX-WP	GP	EK-i/EW-i	EJ	FC-i	FS-i	HV-G/HW-G HV-WP/HW-WP	FG	EM	SC, SE	SW	MS-70, MX-50, MF-50, ML-50	MC
Внешний дисплей AD-8920A	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	-	-	-	+
Адаптер Quick USB AD-8527	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+
Блок дистанционного управления AD-8922A	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	-	-	-	+
Измеритель электростатического поля AD-1684	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Устройство снятия статического заряда AD-1683	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+
Регистратор внешних условий AD-1687	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Анализатор внешних условий AD-1691	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Регистратор данных AD-1688	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+
Ethernet конвертер AD-8526	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	-	-	-	+
Компактный принтер AD-8121B	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+
Ножной выключатель AX-SW128	+	+	+	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Работа от аккумуляторных батарей (AD-1682, HRA-09, Fxi-09, EKW-09i, FC-02i, HC-02i)	+	+	+	+	+	+	+	+	Батарейки	+	+	Батарейки	Батарейки	Батарейки	Батарейки	Батарейки	+	+
Комплект для определения плотности (AD- 1653, AD-1654, GX-13, EJ-13)	+	+	+	+	+	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Возможность подключения к компьютеру	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Подключение дополнительных интерфейсов (USB, LAN-Ethernet, RS-232, RS-422)	+	+	-	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+



\* Требуется подключение интерфейса RS-232 (дополнительная опция)

Стр. 1 - 2.	Подключение внешних устройств, приспособления для взвешивания
Стр. 3 - 4.	Опции к анализаторам вязкости
Стр. 5.	Опции к масс-компараторам
Стр. 6.	Опции к анализаторам влажности
Стр. 7.	Опции для весов BM
Стр. 7 - 8.	Опции для весов GH, GR, HR-A, HR-AZ
Стр. 9 - 10.	Опции для весов GX/GF, DX/DL, GP
Стр. 11.	Опции для весов EK-i, EW-i, EJ
Стр. 12 - 13.	Опции для платформенных весов

### Опции и аксессуары к электронным весам, анализаторам влажности и вязкости от A&D Co (Япония)







#### Внешние устройства к весам (универсального применения)

Внешние устройства			
	Номер	Описание	Цена, руб.
	AD-8920A	Внешний дисплей. - Используется для удобства считывания данных с весов	11 160
	AD-8527	Адаптер Quick USB. - Передает данные взвешивания в программы Microsoft Office. Не требует установки дополнительных программ	12 900
	AD-8922A	Блок дистанционного управления* - Используется для удаленного управления весами	27 720
	AD-1684	Измеритель электростатического поля - Используется для удаленного управления весами	74 160
	AD-1683	Устройство для снятия статического заряда - Предназначен для устранения статического электричества с заряженных объектов без необходимости использования источника высокого напряжения	57 960
	AD-1687	Регистратор внешних условий - Измеряется температура, влажность, атмосферное давление, вибрация	33 840
	AD-1691	Анализатор внешних условий - Предназначен для оценки внешней среды и качества работы весов	170 000
	AD-1688	Регистратор данных - Позволяет собирать данные взвешивания без подключения весов к ПК	15 120
	AD-1682	Блок аккумуляторных батарей (NiMH) - С этим блоком вы сможете работать при отсутствии электричества.	45 360
	AD-8526	Ethernet конвертер* - Предназначен для подключения весов к Ethernet (LAN) порту ПК, если ПК не оснащен интерфейсом RS-232C.	32 940



	AD-8121B	Компактный принтер* - Предназначен для печати графиков, полный набор информации по статистическим функциям. Работа от батареи или от сети.	42 000
	AX-SW128	Ножной выключатель - Возможность удаленного управления весами	3 780
	AX-ERC-05-S	Картридж для AD-8121B (5шт)	6 000
	AX-PP143-S	Бумага для принтера (10 рул.) для AD-8121B	3 240

\* Требуется подключения внешнего кабеля. Тип кабеля спрашивайте у представителя AnD

### Специальные приспособления для взвешивания







	AD-1689	Пинцет для работы с калибровочными гирями - Идеально подходит для работы с калибровочными гирями массой от 10 до 500 г	9 360
	AD-1672	Настольный ветрозащитный бокс	98 640
	AD-1671	Антивибрационный стол для весов - Устраняет или минимизирует вибрации на используемый прибор	74 340
	AD-1671A	Антивибрационный стол для вискозиметров (с дополнительными демфирующими пружинами) - Устраняет или минимизирует вибрации на используемый прибор	97 920
	AD-1653	Комплект для определения плотности - Для BM-252/200/300/500, GR, GH,	39 600
	AD-1654	Комплект для определения плотности - Для HR-A, HR-AZ, DL, DX, DL-WP, DX-WP	42 000

### Кабели для подсоединения к периферийным устройствам







	AX-USB-9P	Конвертер COM 9 pin/USB	8 100
	AX-USB-25P	Конвертер COM 25 pin/USB	9 100
	AX-USB-DIN	Конвертер DIN 8 pin/USB	9 100
	AX-KO2376	Коммуникационный кабель COM 25 pin к AD-8121B	3 240
	AX-KO2466	Коммуникационный кабель COM 25 pin к AD-8922A	4 320
	AX-KO462	Коммуникационный кабель DIN 8 pin к AD-8121B	7 740
	AX-KO1710	Коммуникационный кабель COM 9 pin к AD-8922A	7 020
	AX-KO1786	Коммуникационный кабель DIN 8 pin к AD-8922A	7 740
	AX-KO1864	Коммуникационный кабель COM 9 pin к AD-8920A	7 740
	AX-KO3412	Коммуникационный кабель COM 25 pin к AD-8920A	7 740
	AX-KO3413	Коммуникационный кабель DIN 8 pin к AD-8920A	7 740

## Отдельные опции для конкретных серий весов

<b>Опции к анализаторам вязкости</b>			
	AX-SV-33	Чашки для образцов (поликарбонат, объём 45 мл, 10шт.)	4 140
	AX-SV-34	Чашки для образцов (поликарбонат, объём 10 мл, 10шт.)	4 140
	AX-SV-35	Чашки для образцов (стекло, объём 13 мл, 1шт.)	18 720
	AX-SV-36	Фиксатор для SV	8 460
	AX-SV-37	Водяная рубашка (поликарбонат, 1шт.), малая чаша с крушкой 4 шт.	12 240
	AX-SV-38	Контейнер для хранения образцов, объем 60 мл, 10шт. Стекло	4 860
	AX-SV-39	Контейнер для хранения образцов, объем 120 мл, 10шт. Пластик	8 000
	AX-SV-54	Комплект чашек SV-33 (5 шт), SV-34 (5 шт), SV-35 (2 шт), SV-37 (1 шт), держатель стеклянной чашки, для SV	44 280
	AX-SV-55	Комплект чашек SV-58 (10 шт), SV-59 (10 шт), SV-33 (5 шт), SV-56 (5 шт), SV-37 (1 шт)	49 680
	AX-SV-56-1	Держатель чаши для образцов 2 мл, поликорбанат, прозрачный. 5 шт	8 000
	AX-SV-56-2	Держатель чаши для образцов 2 мл, поликорбанат, черный. 5 шт	8 000

	AX-SV-57	Подставка для чаш 2 мл. 2 шт	8 000
	AX-SV-58	Чашка для образца (2 мл, с колпачком, поликарбонат, 10 шт.)	14 400
	AX-SV-59	Чашка для образца (2 мл, стекло, 5 шт.), SV-57 (1 шт.)	28 620
	AX-SV-42	Аналоговый выходной сигнал по напряжению (от 0 до 1 В)	47 650
	AX-SV-43	Кабель внешний (5м.) для соединения основного устройства и дисплея	16 560
	AX-SV-53	Набор для подключения к компьютеру (WinCT-Viscosity, кабель COM 25	77 900
	AX-SV-31-2,5	Стандартный раствор для калибровки SV, 2,0 мпас	19 620
	AX-SV-31-5	Стандартный раствор для калибровки SV, 4,1 мпас	13 680
	AX-SV-31-100	Стандартный раствор для калибровки SV, 86 мпас	13 680
	AX-SV-31-1000	Стандартный раствор для калибровки SV, 890 мпас	13 680
	AX-SV-31-	Стандартный раствор для калибровки SV, 140 000 мпас	22 320
	AX-TB-137	Адаптер сетевой для SV	2 700
	AD-1671A	Антивибрационный стол для вискозиметров	97 920
	AD-1682	Блок аккумуляторных батарей (NiMH)	45 360
	AX-USB-25P	Конвертер COM 25 pin/USB (для SV-10, SV-100)	9 100

### Опции к масс-компараторам MC-6100/1000

	GX-02	USB интерфейс с кабелем	7 020
	GX-04	Выход компаратора со звуковым сигналом (RS-232C) выход токовая петля	13 320
	GX-06	Аналоговый выход / Токовая петля (Компаратор)	31 400
	GX-13	Комплект для определения плотности в-в (Только для MC-1000)	38 340
	GX-12	Чаша для взвешивания животных для всех моделей	11 000
	AX-MC1000PAN	Автоцентрирующая чаша (MC-1000)	33 040
	AX-MC6100PAN	Автоцентрирующая чаша (MC-6100)	39 760
	AD-1682	Блок аккумуляторных батарей (NiMH)	45 360

### Опции к масс-компараторам MC-10K/30K








GX-04K	Выход компаратора со звуковым сигналом (RS-232C) выход токовая петля	20 500
GX-06K	Аналоговый выход / Токовая петля (Компаратор)	41 700
GX-07K	Влагозащищенный кабель RS-232 (5 метров)	15 900
GXK-15	Футляр для переноски	31 050
GXK-12	Чаша для взвешивания животных	45 000
AD-1682	Блок аккумуляторных батарей (NiMH)	45 360
AX-MC10K/30K PAN	Автоцентрирующая чаша (MC-10K/30K)	41 300

### Опции к анализаторам влажности






	AX-MX-30	Чашка для образцов одноразовая из тонкой фольги (100 шт.)	3 600
	AX-MX-31	Чашка для образцов многоразовая (Ø 85мм, 100 шт.)	7 800
	AX-MX-32-1	Пластина стекловолоконная Ø 70м (фильтрованная бумага, 100шт.)	5 400
	AX-MX-32-2	Пластина стекловолоконная Ø 78м, 100шт.	4 200
	AX-MX-33	Контрольный образец (натрий тартрат дигидрат, 30 грамм x 12шт.)	6 120
	AX-MX-34-240V	Лампа галогеновая 1ETJ240V/400W	4 680
	AX-MX-35	Держатель чашки для образцов (2шт.)	1 620
	AX-MX-36	Пинцет (2шт.)	900
	AX-MX-37	Ложка мерная (2шт.)	1 260
	AX-MX-38	Чехол дисплея (2шт.)	2 520
	AX-MX-39	Пылезащитный чехол для анализаторов влажности	720
	AX-MX-40	Кабель RS-232C (2м, 25 - 9pin)L	3 960
	AX-MX-42	Программное обеспечение Windows WinCT Moisture на CD-ROM	13 500
	AX-MX-43	Калибратор температуры (только для MS-70 и MX-50)	27 720
	AX-USB-25P	Конвертер COM 25 pin/USB	9 100






### Опции к весам серии BM

	BM-08	LAN-Ethernet интерфейс с WinCT-Plus программой	40 050
	BM-014	Набор для калибровки дозаторов	64 800
	AX-BM-031	Защитное покрытие для дисплея (5 штук)	2 880
	AX-ROUND-PAN-L	Круглая алюминиевая чашка (диаметр 15 мм, 0.8мл, 100 шт./уп)	7 020
	AX-ROUND-PAN-M	Круглая алюминиевая чашка (диаметр 12 мм, 0.3мл, 100 шт./уп)	7 020
	AX-ROUND-PAN-S	Круглая алюминиевая чашка (диаметр 8 мм, 0.05мл, 100 шт./уп)	7 020
	AX-BM-NEEDLESET	Набор электродов для ионизатора	3 950
	AD-1653	Комплект для определения плотности (только для BM-252/200/300/500)	39 600
	AX-USB-9P	Конвертер COM 9 pin/USB	8 100
	AD-1651	Вибрационная ложка	18 000
	AX-T-314A-S	Внешний разъем	2 700







### Опции к весам GH

	GH-02	USB интерфейс с кабелем для GH	7 380
	GH-08	LAN-Ethernet интерфейс с WinCT-Plus программой	49 500
	AD-1653	Комплект для определения плотности	39 600
	AD-1682	Блок аккумуляторных батарей (NiMH)	45 360
	AX-USB-9P	Конвертер COM 9 pin/USB	8 100
	AX-TB-123	Адаптер сетевой	2 700








### Опции к весам GR

	AD-1682	Блок аккумуляторных батарей (NiMH)	45 360
	AD-1653	Комплект для определения плотности	39 600
	AX-USB-25P	Конвертер USB	9 100
	AX-TB-123	Адаптер сетевой	2 700








### Опции к весам HR-A/HR-AZ



	HRA-02	Быстрый USB интерфейс с кабелем	9 900
	HRA-08	LAN-Ethernet интерфейс с WinCT-Plus программой	49 500
	HRA-09	Аккумуляторная батарея	32 580
	FXi-31	Защитное покрытие для дисплея (5 штук)	3 500
	AX-USB-9P	Конвертер COM 9 pin/USB	8 100
	AD-1654	Комплект для определения плотности	42 000

**Опции к весам GX/GF**








	GX-02	USB интерфейс с кабелем для GX, GF	7 020
	GX-04	Аналоговый выход / Токовая петля (Компаратор) для GX, GF	13 320
	GX-06	Аналоговый выход / Токовая петля для GX, GF	31 400
	GX-10	Большой стеклянный противоскользящий бокс для GX/GF-200/400/600/800/1000	20 500
	GX-11	Стеклянный противоскользящий бокс для GX-2000/4000/6000/6100/8000 и GF-1200/2000/3000/4000/6000/6100/8000	20 340
	GX-12	Чаша для взвешивания животных для всех моделей, кроме GX-200	11 000
	GX-13	Комплект для определения плотности в-в для GX-200/400/600/800/1000 и GF-200/300/400/600/800/1000	38 340
	AX-073003691-S	Чехол для GX-600 и GF-200/300/400/600 (5 шт.)	2 700
	AX-073003692-S	Чехол для серии GX и GF-1200/2000/3000/6000/6100/8000 (5 шт.)	3 060
	AD-1682	Блок аккумуляторных батарей (NiMH)	45 360
	AX-USB-25P	Конвертер COM 25 pin/USB	9 100
	AX-TB-123	Адаптер сетевой для GX / GF	2 700

**Опции к весам DL/DX**






	FXi-02	Быстрый USB интерфейс с кабелем	5 580
	FXi-08	LAN-Ethernet интерфейс с WinCT-Plus программой	24 000
	FXi-09	Аккумуляторная батарея	25 560
	FXi-10	Малый противоскользящий бокс для DL-1200/2000/3000/5000	2 400
	FXi-11	Большой противоскользящий бокс для DL, DX	7 560
	FXi-12	Чаша для взвешивания животных для моделей GL, GX, GX-WP, GL-WP-1200/2000/3000	18 200
	FXi-31	Защитное покрытие для дисплея (5 штук)	3 500

	AD-1654	Комплект для определения плотности	42 000
	AX-USB-9P	Конвертер COM 9 pin/USB	8 100
	FXi-15	Футляр для переноски DL, DX	31 320







### Опции к весам GP

	GP-04	Аналоговый выход / Токовая петля (Компаратор)	12 480
	GP-06	Аналоговый выход / Токовая петля	47 600
	GP-07	Удлинитель 5м. (заводская опция) для GP-S	19 260
	GP-12	Чаша для взвешивания животных (288x360x317 мм)	103 500
	GP-20	Поддонный крюк GP-12K/20K/30K/30KS/32K/32KS/40K	5 750
	GP-21	Поддонный крюк GP-60K/60KS/61K/61KS/100K/100KS/102KS	8 100
	GP-22	Держатель для принтера AD-8121B	10 440
	AD-1682	Блок аккумуляторных батарей (NiMH)	45 360
	AX-USB-25P	Конвертер COM 25 pin/USB	9 100
	AX-TB-137	Блок питания сетевой для GP	2 700

### Опции к весам EK/EW

	EKWi-04	Компаратор / релейный выход для EK-i/EW-i	8 460
	EKW-07I	Поддонный крюк для для моделей EK-i - 4100i/6100i/ 6000i/12Ki, EW-12Ki	1 854
	EKW-09I	Блок аккумуляторных батарей (NiMH) для EK-i/EW-i	10 080
	EJ-12	Футляр для переноски EK-i/EW-i	5 580
	AX-3005824-5S	Чехол для серии EK/W-i (5 шт.)	3 060
	AX-TB-164B	Блок питания для EK-i/EW-i	1 350







### Опции к весам EJ

	EJ-02	USB интерфейс для EJ	4 680
	EJ-03	RS-232C интерфейс	4 032
	EJ-11	Противоскользящий бокс кроме моделей EJ-123/EJ-303	3 420
	EJ-12	Футляр для переноски кроме моделей EJ-123/EJ-303	5 580
	EJ-13	Комплект для измерения плотности для EJ-120 – EJ-610, EJ-123, EJ-303	4 140
	AX-USB-9P	Конвертер COM 9 pin/USB	8 100
	AX-TB-164B	Блок питания для EJ	1 350




### Опции к весам HL, HT, SK

SK-10EX	Платформа из нержавеющей стали для SK	1 260
AC-220-S-6-500	Блок питания 6V	600
AC-220-S-9-500	Блок питания 9V	600
HT-10	Платформа из нержавеющей стали для HT	1 260





### Опции к весам FC-i

	FC-01i	Считыватель штрих-кодов	24 500
	FC-02i	Блок аккумуляторных батарей (NiMH) для FC-i	18 000
	FC-03i	Интерфейс RS-232C + 2 канала	16 000
	FC-04i	Интерфейс RS-232C + 1 канал+ Релейный выход компаратора	11 030
	FC-05i	Интерфейс удалённых весов для FC-i	10 080
	AX-USB-9P	Конвертер COM 9 pin/USB	8 100

### Опции к весам FS-i

	HC-02i	Герметичная перезаряжаемая батарея (6V, 4Ач)	10 200
	FS-03i	Интерфейс RS-232C+релейный выход	7 560
	FS-04i	Интерфейс RS-422/485+релейный выход	11 880
	AX-USB-DIN	Конвертер DIN 8 pin/USB	9 100



### Опции к весам HV/HW-G

	HVW-02G	Удлинение кабеля дисплея до 5 м	13 860
	HVW-03G	RS-232C + релейный выход компаратора со звуковым сигналом для HV/HW-G	9 540
	HVW-04G	RS-422 / 485 + Релейный выход компаратора для HV/HW-G	15 840
	HVW-06G	Встроенный принтер для HV-KGV/HW-KGV (заводская установка)	23 550
	AX-USB-DIN	Конвертер DIN 8 pin/USB	9 100
	AX-TB-164B	Блок питания для HV/HW-G	1 350





### Опции к весам HV/HW-WP

HVW-02G	Удлинение кабеля дисплея до 5 м	13 860
HVW-03G	RS-232C + релейный выход компаратора со звуковым сигналом для HV/HW-G	9 540
AX-USB-DIN	Конвертер DIN 8 pin/USB	9 100



### Опции к весам FG

	FG-23	RS-232C серийный интерфейс для FG	4 860
	FG-24	RS-232C + релейный выход компаратора	8 150
	HVW-02G	Удлинение кабеля дисплея до 5 м	13 860
	AX-USB-DIN	Конвертер DIN 8 pin/USB	9 100




### Опции к весам EM

	EM-03	Интерфейс RS-232C	720
	EM-12	Крепление индикатора с регулировкой угла наклона	540
	EM-13	Дополнительная опора для стойки	900
	EM-14	Крепление индикатора для размещения на стене / столе	1 080
	EM-15	Пылезащитная крышка дисплея	540
	EM-16	Удлинение кабеля дисплея до 3 м	720
	EM-17	Удлинение кабеля дисплея до 5 м	1 080
	AX-USB-DIN	Конвертер DIN 8 pin/USB	9 100

### Опции к весам SC, SE

	SCE-02	Интерфейс USB	10 200
	SCE-03	RS-232C + релейный выход компаратора	14 150
	AX-USB-DIN	Конвертер DIN 8 pin/USB	9 100

### Опции к весам SW

	HC-02i	Герметичная перезаряжаемая батарея (6V, 4Ач)	10 200
	SW-03	RS-232C + релейный выход компаратора	14 200
	SW-11	Кронштейн для монтажа на столе/стене	8 200



**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93